Ενεργοποίηση δεύτερης οθόνης σε WINDOWS 10

Όταν ενεργοποιούμε την δεύτερη οθόνη σε επέκταση στα Windows 10 χάνει το Touch ή χάνει το Calibration. Για να επανέλθει πρέπει να γίνουν οι παρακάτω ρυθμίσεις.

1. Από τον Πίνακα Ελέγχου επιλέγουμε Ρυθμίσεις Tablet PC



1

2. Πατάμε το κουμπί Ρύθμιση... και ακολουθούμε την διαδικασία αντιστοίχισης οθονών

Г

10	💐 Ρυθμίσεις Tablet PC	×
	Οθόνη Άλλο	
35	Ρύθμιση παραμέτρων Ρυθμίστε τις παραμέτρους για την πένα και την οθόνη αφής που διαθέτετε.	
τ	Επιλογές οθόνης	ρη
	Εμφάνιση: ν	
q	Λεπτομέρειες: Υποστήριξη για περιορισμένη αφή	
F		
:L		ر
2	🤿 Μικρορυθμιση	
e	Επιλέξτε τη σειρά με την οποία περιστρέφεται η οθόνη σας. <u>Μετάβαση στον προσανατολισμό</u>	
n		úm
N		
(r	ΟΚ Άκυρο Εφαρμογή	
θ	μίσεις γραφικών 👘 👘 Συνδέσεις Remote	App